TRIAL Esmalte+Convertidor+Antióxido

DESCRIPCIÓN

SIKCEL TRIAL 3 en 1 – Esmalte+Antióxido+Convertidor, es una pintura de terminación que innova a partir del uso de nanotecnología, permitiendo así ser aplicado **directo sobre hierro, evitando el uso de fondo anticorrosivo.** Está elaborado con Resinas Alquídicas modificadas, pigmentos anticorrosivos a base de fosfato de zinc y aditivos estabilizadores de la corrosión, generando así una película de gran adherencia, protección a la corrosión y excelente acabado. **Este producto puede ser aplicado sobre metales con presencia o no de óxido.** Se aplican tres manos sin tener la necesidad de cambiar de producto.

USOS

Apto para superficies de: hierro, madera, mampostería, equipos industriales, carpinterías, estructuras de acero, entre otros. Se puede aplicar en ambientes **interiores y exteriores.**

CARACTERÍSTICAS

-Color: se presentan en una amplia gama de colores alegres y novedosos listos para aplicar.
-Acabado: Brillante, Satinado, Mate.
-Aplicación: pincel, rodillo, diluir con Aguarrás mineral máx. 5%; soplete convencional, diluir máx. 20%.
-Rendimiento: 10 a 14m²/litro/mano, según la absorción de la superficie y el color.
-Secado: Tiempo de secado al tacto (25°C, 50% HRA): 5 a 8h. Secado entre capas/repintado: 12h. Secado duro: 24h
-Presentación: 0.250, 0.500, 1, 4 y 20 litros.

RECOMENDACIONES GENERALES

Mezclar la pintura de modo circular (ascendente y descendente) hasta lograr un producto uniforme en aspecto y color. Evitar pintar con temperaturas ambiente menor a 10ºC y mayor a 35ºC; con pronósticos de lluvia y con HRA (Humedad Relativa Ambiente) mayor a 75%. Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente. Lavar superficies pintadas, con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja/ paño suave. Almacenar en un ambiente fresco y seco bajo techo (5°C a 30°C). Vida útil, 12 meses desde la fecha de entrega. Se recomienda aplicar nuevamente el producto cuando se observe deterioro en la película aplicada. Lavar los elementos de trabajo con Aguarrás mineral. Las recomendaciones o sugerencias referidas a la utilización adecuada de nuestros productos, están hechas acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

MÉTODO DE APLICACIÓN – TRATAMIENTO PREVIO

Aplicar sobre superficies secas y limpias, libres de cualquier tipo de contaminantes (aceites, grasas, hongos, algas, etc.). Quitar polvillo, óxido y resto de pintura en malas condiciones, etc. Aplicar con soplete convencional, pincel o rodillo, en forma de cruz, para no dejar el marcado de la pasada.

Superficies Nuevas

-Superficies de hierro sin óxido: limpiar con un desengrasante y fosfatizante.
-Superficies de hierro oxidadas: eliminar óxido superficial por cepillado o lijado, quitar polvillo generado.
-Superficies de hierro críticas: o si se desea aumentar la protección, aplicar una capa de **SIKCEL Antióxido o Convertidor de óxido.**
-Mampostería, hormigón: dejar transcurrir, 6 meses en exteriores y 3 meses en interiores o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar, dejar secar 24h. La superficie debe estar exenta de alcalinidad. Verificar con papel de pH (valor 7-8), si da mayor a 8, repetir el tratamiento. (*)
-Yeso: dejar curar mín. 30 días; lijar si es necesario, quitar polvillo. (*)
-Madera/ MDF: lijar suavemente, quitar polvillo. (*)
(*) NOTA: aplicar una mano de SIKCEL Fijador al Aguarrás ó SIKCEL Fondo.

Superficies Previamente Pintadas

-Superficies pintadas en buen estado: lijar hasta matear (sin brillo), quitar polvillo.
-Superficies con pintura deteriorada (cuarteadas, flojas o descascaradas): eliminar película con espátula, cepillo de acero o lijado, para dejar una superficie firme para repintado. Superficies con pintura deteriorada por completo: eliminar película con removedor o medios mecánicos. Limpiar la superficie con Aguarrás mineral, asegurarse que no queden vestigios del mismo. Continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

En todos los casos aplicar como mínimo dos manos de TRIAL 3 en 1 – Esmalte+Antióxido+Convertidor. En ambientes agresivos o exteriores aplicar una tercera mano.

Ante cualquier duda o consulta técnica escribir:
laboratorio@sikcel.com.ar

CONSIDERACIONES EN SALUD Y SEGURIDAD

Clasificación S.G.A.: Líquido y vapores inflamables. Provoca una leve irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia: Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas) durante la aplicación y tiempo de secado. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
Protección del aplicador: usar guantes impermeables y protección ocular. En caso de lijar, utilizar mascarilla. Operaciones de lijado en seco, corte con llama o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Lavarse cuidadosamente las manos después de manipular los productos. **Ante un eventual incendio, no apagar con agua, utilizar extintores tipo BC (de CO_2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro material absorbente apropiado.**

CONSIDERACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto accidental: con la piel, lavar con abundante agua y jabón, o con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. En caso de ingestión: beber abundante agua. No provocar el vómito. En todos los casos citados anteriormente, consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.
CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Centro Nac. de Intoxicaciones: 0-800-333-0160, (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Centro Nac. de Intoxicaciones Hospital de Niños: 0-800-444-8694, (011) 4962-6666.